
16.6 m
Gauge when the
column is absent
0.12 m
0.12 m
0.6 m
0.3 m
11.1 m
0.45 m
0.25 m
0.02 m
5.9 m
y
x